



HOTEL GARDEN SUITES Y CASINO PINAMAR



EQUIPOS

Tipo de Equipos:
4 sistemas separados 6.3 tr.

4 Piso techo 6 tr.
2 Piso techo 3 tr.
10 Splits Inverter



UBICACIÓN

Pinamar,
Buenos Aires, Argentina.

SOLUCIONES EN CLIMATIZACIÓN

Les presentamos el caso de éxito de HOTEL GARDEN SUITES & CASINO PINAMAR. El hotel y apart Garden Suites Pinamar ofrece un centro de bienestar, con servicios premium para el descanso en la zona de costa Argentina. El hotel ubicado en una zona de bosque de Pinamar ofrece servicios de spa, pileta climatizada, y gimnasio. Algunas particularidades de la obra:



Piso techo



Splits Inverter

El área de recepción principal del hotel cuenta en su totalidad con un techo vidriado para lo cual se requirió equipos especializados para garantizar su climatización. Los tiempos de obra fueron acelerados, ya que debían dar por finalizada la remodelación antes de que termine la temporada de verano. En el caso del casino se debía lograr tener el intercambio de aire necesario para su habilitación.

Es por ello que los equipos de YORK brindaron la capacidad

necesaria para los nuevos requisitos. Toda instalación importante necesita un control de clima eficiente y confiable. Hoy, Johnson Controls ofrece la mayor cartera de equipos y controles de HVAC del mundo.

Puede encontrar nuestras soluciones en el trabajo en oficinas y fábricas, en almacenes y tiendas, en campus y hospitales, en edificios de apartamentos y hoteles.



Sistema VRF YORK